


金属類を対象とした窃盗事件の発生状況


1 金属盗の発生件数（暫定値）



茨城県は、金属盗の発生件数が **全国 2 位**
発生件数は、昨年同時期 **約 14% 減**
太陽光発電施設での被害が **約 45%**

太陽光発電施設関係の発生状況

2 令和8年8月末の地域別の発生件数（暫定値）




県南地区で約 4 割
小規模太陽光発電施設での発生が多い

金属盗等の現状と対策

金属盗被疑者の逮捕

令和8年8月、
水田に設置されて
いた**バルブ21個**を
盗んだ男を逮捕し
ました。

田んぼの金属製バルブ盗難
にご注意ください！



令和8年4月頃から
同年6月頃までの間、
**太陽光発電施設の銅線
ケーブル約25メートル**を盗んだ男2名を逮捕しました。



防犯対策後は 掲示してアピール！

防犯対策後は、対策済みであることをア
ピールして、犯行を諦めさせましょう。
県警では以下のチラシを作成し、県警
ホームページで公開しています。印刷して
ご活用ください。



「アルミケーブル使用」
チラシ

「警戒中」チラシ

「ケーブル引き抜き不可」
チラシ

太陽光発電施設被害抑止対策

銅線ケーブル
がケーブル管内
で固定されてい
たので、犯人が
断念した事例が
あります。

- ・ フェンスセンサーやワイヤーセンサーの導入（異常時に通知を行うもの）
- ・ 機械警備の導入（ケーブル切断などの異常を感知し、通知を行うもの）
- ・ 警報装置の設置（音や光で犯人を威嚇し、周囲に異常を知らせるもの）
- ・ 引込柱や集電箱への**フェンス**や**カバー**の設置（ケーブル切断対策）
- ・ ケーブルが引き抜かれないための対策（埋没・ケーブル管内の**固定**など）
- ・ **防犯カメラ**（AI・警報機能付き）などでの**夜間監視体制**の強化
- ・ **アルミケーブル**の導入
- ・ **センサーライト**などの**照明機器**の設置

ケーブル露出部分が切断されやすいため、物理的に切れない対策をお願いします。

