資料提供

令和８年１１月１６日（月）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担　　当；　木村
内　　線；　２９１５
外線直通；　０２９－３０１－２９１６

日本原子力発電株式会社　東海第二発電所
屋外東側エリアにおける火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

１　発災日時

２０２６年１１月１６日（月）　　１４時１７分頃
県への第一報　　１４時５２分

２　発災場所

日本原子力発電株式会社　東海第二発電所（所在地：東海村）
屋外東側エリア【非管理区域】

３　状　況

（１）事象の概要

・　１１／１６（月）１４時１７分頃、日本原子力発電株式会社東海第二発電所屋外東側エリア（非管理区域）において、協力会社社員がプロパンガス気化用の電気ヒータの端子部の変色を確認した。


・　事業者は１４時３３分に公設消防へ通報し、１５時３０分、公設消防により「火災」であると判断されるとともに、鎮火が確認された。

・　本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（２）　放射性物質の漏えい；　なし
（３）　環境への影響；　なし
（４）　人の汚染・被ばく；　なし

【添付資料】
・東海・東海第二発電所　施設配置図
・状況写真

東海・東海第二発電所　施設配置図





発生場所位置図



状況写真

※日本原子力発電株式会社　提供





当該箇所