資料提供

令和８年６月２４日（水）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担　　当；　木村
内　　線；　２９１５
外線直通；　０２９－３０１－２９１６

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社　材料ホットラボ施設における火災について

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

１　発災日時

２０２６年６月２４日（水）　　１０時００分頃
県への第一報　　１２時５５分

２　発災場所

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社（所在地：東海村）
材料ホットラボ施設　第２チャコール実験室　【管理区域】

３　状　況

（１）　事象の概要

・　６／２４（水）１０時００分頃、ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 材料ホットラボ施設 第２チャコール実験室（管理区域）において、恒温槽の電源が落ちていたため、施設管理担当が調査したところ、ケーブルの変色を発見した。


・　事業者は１１時４１分に公設消防へ通報し、１２時４７分、公設消防により「火災」であると判断されるとともに、鎮火が確認された。

・　本件火災は、原子炉等規制法等に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（２）　放射性物質の漏えい；　なし
（３）　環 境 へ の 影 響；　なし
（４）　人の汚染・被ばく；　なし

【添付資料】
・ＭＨＩ原子力研究開発株式会社　施設配置図
・状況写真

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社　施設配置図



敷地内空間線量当量率測定候補地

測定位置	場　所
①	モニタリングポスト前
②	テント倉庫前
③	正門前
④	自転車置き場前
⑤	L棟資材倉庫横

施設の位置図（ＮＤＣ）

火災状況写真

※ＭＨＩ原子力研究開発(株)　提供

