

資料提供

令和4年12月6日(火)
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当 ; 山口
内 線 ; 2915
外線直通 ; 029-301-2916

東海第二発電所の屋外仮設照明用コンセントにおける発煙について(速報)

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

令和4年12月6日(火) 16時49分頃
県への第一報 17時04分

2 発災場所

日本原子力発電株式会社東海第二発電所 駐車場付近(非管理区域、屋外)

3 状 況

(1)

- ・ 本日(12/6)16時49分頃、東海第二発電所の駐車場付近(屋外)において、協力会社社員が仮設照明用のコンセントからの発煙を発見した。
- ・ 発煙はまもなく停止し、発煙の生じたコンセントプラグを抜くなどの措置を行った。
- ・ その後、日本原電は16時50分、公設消防へ通報し、17時34分、公設消防により火災であると判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当いたします。


(2) 放射性物質の漏えい ; なし

(3) 環 境 へ の 影 響 ; なし

(4) 人 の 汚 染 ・ 被 ば く ; なし

【添付資料】

日本原子力発電株式会社 施設配置図



日本原子力発電株式会社 施設配置図