

対応状況

新利根川(左岸 国道125号隣接部)稲敷市上須田地内

【現地調査】地震の影響で構造物の前面の土砂が消失。路面にクラック発生。



【応急復旧】クラック補修・大型土のう・栗石投入により応急復旧を実施し、国道125号の安全を確保した。

