

土地改良施設の盗難対策について

1 盗難被害の状況

- ・近年の金属価格高騰に伴い、土地改良施設の盗難被害が相次いでいます。(図1、表1参照)
- ・令和6年度は、主に給水用バルブが盗難された他、柵蓋や銘板等も盗難されています。(図2参照)
- ・令和5年度以前においては、高額な施設の盗難被害も発生しています。

※被害額が高額な主なもの

令和5年度：取水簡易ゲート(23基 約920万円)、排水簡易ゲート(約50万円)

令和4年度：モーター、ポンプ等(約1,000万円)、アルミフェンス(3件 約250万円)

- ・農地は夜間帯に人の目が届きにくいいため、農繁期においても施設を盗難される可能性があります。
- ・今年度においては、近接する地域が連続して盗難被害にあっています。(表1参照)

2 具体的な盗難対策の例

上記被害の概要をふまえ、下記のような盗難対策の実施を検討ください。

【基本的な対策】

- ・ 組合員への文書配付(別添チラシ、改良区だよりや総(代)会資料等)や防災無線での呼びかけ等により、注意喚起を行うこと
- ・ 施設設置位置の大字名や所有者の氏名を打刻(手彫りでも可)しておくこと
 - ※古物業者に持ち込まれたときに、警察が盗品として立証できるようにしておくため

【給水用バルブの盗難対策について】

- ・ プラスチック製蛇口の導入を検討すること


【特に高価な施設の盗難対策について】

- ・ 防犯用のカメラやライト、「防犯カメラ作動中」や「盗難対策実施中」の看板等の設置
- ・ 敷地内への車両の侵入を防ぐため、車止め等の設置
- ・ 窓からの侵入を防ぐため、防犯フィルム等の貼付等
- ・ 銘板等施設を簡単に取り外せないようにすること(板を固定するネジを潰す等)
- ・ 万が一の盗難被害に備え、保険の加入を検討すること

※ 防犯対策は、1つだけでなく、複数の対策を組み合わせるとより効果的です。


※ 盗難が発生した場合は、警察に必ず被害届を提出するとともに、組合員等は土地改良区等に通報し、土地改良区等は県へ報告するようお願いいたします。また、盗難発生時期に不審車両や不審人物を目撃していた場合は、盗難被害者以外からの情報も含め、状況を警察に通報してください。

【図1】



【図2】

盗難件数と被害額の内訳 (R6年度)



【表1 令和7年度 土地改良施設等盗難事故発生状況 (R7.4.1～R7.5.13報告分)】

No.	発生時期	報告日	発生場所	管轄事務所	被害内容	被害額(円)
1	R7.2.12～R7.2.26	R7.4.1	笠間市大橋地内	県央	給水用バルブ(真鍮製:Φ25) 3個	15,000
2	R7.4.4～R7.4.7	R7.4.11	水戸市川又町 地内	県央	給水用バルブ(金属製:Φ25) 5個	40,000
3	R7.4.5～R7.4.10	R7.4.11	水戸市吉沼町 地内	県央	給水用バルブ(金属製:Φ25) 6個	48,000
4	R7.4.4～R7.4.7	R7.4.18	水戸市吉沼町 地内	県央	給水用バルブ(金属製:Φ25) 11個	88,000
5	R7.4.4～R7.4.7	R7.4.18	水戸市坏大野、中大野地内	県央	給水用バルブ(金属製:Φ25) 3個	24,000
6	R7.4.12～R7.4.13	R7.4.23	行方市地内	鹿行	給水用バルブ(金属製) 104個	520,000
7	R6.10.1～R6.11.27	R7.4.23	行方市地内	鹿行	給水用バルブ(金属製) 40個	100,000
8	R6.11.27～R7.2.7	R7.4.23	行方市地内	鹿行	給水用バルブ(金属製) 76個	190,000
9	R7.5.1～R7.5.2	R7.5.7	鹿嶋市奈良毛、中、武井地内	鹿行	給水用バルブ(金属製) 59個	295,000
10	R7.5.10～R7.5.11	R7.5.13	銚田市札地内	鹿行	給水用バルブ(金属製) 104個	約60万円
合計					給水用バルブ 411個	1,920,000