




経営体育成基盤整備事業(土地改良整備) 玉造上地区



施設の老朽化に伴う漏水による慢性的な用水不足及び、排水路は土水路であるため耕地の汎用化が図れず、また維持管理に多大な労力を費やしている。



安定した用水の確保及び排水状況の改善

排水路整備による大型機械の導入及び水田の汎用化や用水管理労力の低減



写真はイメージ



写真はイメージ