

記者発表

平成26年2月14日
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

原子燃料工業株式会社東海事業所における火災について(速報)

1 発生日時

平成26年2月14日(金) 17時39分頃

2 発生場所

原子燃料工業株式会社東海事業所 加工工場ペレット加工室Ⅱ(管理区域)

3 状況


- (1) 原子燃料工業では、廃液処理室に設置してある廃液処理装置に不具合が生じたため、原因調査の過程で、当該装置が接続してある加工工場ペレット加工室Ⅱの総合分電盤と廃液処理室の分電盤との間に電源ケーブルを接続しようとしたところ、スパークが発生し、総合分電盤から煙が発生、火災報知器が吹鳴した。

このため、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部へ119番通報(17:40頃)し、18時08分、同消防本部により火災と判断された。


- (2) 放射性物質の漏えい； なし
(3) 環境への影響； なし
(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】


- 別紙1 原子燃料工業(株)東海事業所 位置図及び敷地内施設配置図
別紙2 加工工場1階平面図



原子燃料工業株式会社東海事業所 位置図



原子燃料株式会社東海事業所 敷地内施設配置置図



加工工場1階平面図