

資料提供

令和8年2月6日（金）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担当；木村
内線；2915
外線直通；029-301-2916

原子力機構 原子力科学研究所 第2研究棟における火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

2026年2月6日（金） 10時28分
県への第一報 11時04分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
原子力科学研究所 第2研究棟 地階028号室【非管理区域】

3 状況

（1）事象の概要

- 2/6（金）10時28分、原子力機構 原子力科学研究所 第2研究棟地階028号室（非管理区域）において、電気工事のため分電盤の筐体上部に穴を開ける作業を行っていたところ、落下した破片が当該分電盤のブレーカーの端子に接触したことより、短絡が発生した。
- 短絡が発生したブレーカー周辺に焦げ跡を確認したことから、原子力機構は10時54分に公設消防へ通報し、11時52分、公設消防により、本件は火災であると判断されるとともに、同時刻に鎮火と判断された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。

（2）放射性物質の漏えい；なし


（3）環境への影響；なし

（4）人の汚染・被ばく；なし

【添付資料】


- 原子力科学研究所 施設配置図
- 状況写真

原子力科学研究所 施設配置図



状況写真

※原子力機構 原子力科学研究所 提供



(ブレーカーを取り外した状態)