

## 東海第二発電所の屋外電気設備における火災について（速報）

### 1 発災日時

令和4年9月13日（火） 7時48分頃  
県への第一報 8時04分

### 2 発災場所

日本原子力発電株式会社東海第二発電所 輸送本部脇（非管理区域、屋外）

### 3 状況

#### （1）

- ・ 本日（9／13）7時48分頃、東海第二発電所の輸送本部脇（屋外）において、協力会社社員が変圧器からの出火を発見した。
- ・ 7時52分頃、協力会社社員が消火器により直ちに初期消火を行い、まもなく消火した。
- ・ その後、日本原電は7時53分、公設消防へ通報し、8時10分、公設消防により火災であると判断された。
- ・ なお、この火災については公設消防により鎮火が確認されている。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当いたします。

（2） 放射性物質の漏えい； なし


（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

#### 【添付資料】

日本原子力発電株式会社 施設配置図

問合せ先； 原子力安全対策課  
担当； 山口  
内線； 2915  
外線直通； 301-2916



日本原子力発電株式会社 施設配置図