



農業用施設	頭首工	農業用施設	頭首工
			
<p>地震により張りブロックが隆起した。</p>		<p>(被災状況や被災原因, 写真の説明等を記載)</p>	
農業用施設	頭首工	農業用施設	頭首工
			
<p>液状化現象により噴砂が生じた。</p>		<p>(被災状況や被災原因, 写真の説明等を記載)</p>	