

(E.P3-
A.H5-197)

修理, 改造又は整備実施記録
RECORD OF PRACTICE OF REPAIR, MODIFICATION OR MAINTENANCE

実施年月日 DATE	O.H/製造後 の航行時間 JOURNEY TIME SINCE O.H/NEW	実施箇所及び交換部品名 POSITION OF PRACTICE AND REPAIR PARTS	交換部品製造 番号, タグ番号 SERIAL NUMBER OF REPT PARTS TAG NUMBER	実施理由 REASON	実施場所 PLACE	確認年月日 DATE	確認を行った者 の署名及び捺印 SIGNATURE
2023.6.27	7.7 3454+10	第5世代物動通信システム(5G)運用に3.7GHz～3.98GHzの帯域を確保し、無線干渉を低減し、無線通信の品質を向上させるための整備	9866 (5G C/N2.0) ICD-9822A-2823	7.7 3459+25	7.7 3455+10	2023.6.27	八木環 環
2023.7.4	7.7 3459+25	無線干渉低減のための整備	9866 (5G C/N2.0) ICD-9822A-2823	7.7 3459+25	7.7 3455+10	2023.7.4	八木環 環
2023.6.28	7.7 3455+10	発動機3000Wの点検	ARRIEL 1R2	7.7 3459+25	7.7 3455+10	2023.6.28	本多 環
2023.7.4	7.7 3459+25	放射用LED点検 (11/09) 28X9H-7894cyc	GOODRICH H.H	7.7 3459+25	7.7 3455+10	2023.7.4	八木環 環
2023.7.15	7.7 3466+25	60日追加検査 (11/09) 28X9H-7894cyc	7.7 3466+25	7.7 3459+25	7.7 3455+10	2023.7.15	本多 環
2023.8.3	7.7 3475+30	放射用LED点検 (11/09) 28X9H-7894cyc	GOODRICH C.H.Y	7.7 3475+30	7.7 3471+30	2023.8.3	八木環 環
2023.8.4	7.7 3479+00	操体格納 2023.8.4 ~ STORAGE OF THE ENGINE INSTALLED ON AN ALPHERAHE	KHI AMH SAFRAN EMH	7.7 3479+00	7.7 3475+30	2023.8.4	八木環 環

