

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	地 先 名	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	担当水防 団体	県 及 び 市 町 村	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級			軒 杭 位 置 (k, m)							
利根川上流 河川事務所	159	利左	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	A B B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 上179m 106.5k 下134m	312.8	有堤部であるが浸水範囲は限定的。現況堤防高はHWL程度であるため越水等の注意が必要 危険箇所（越水） 左岸106.77k付近 計算水位が現況堤防高以上（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工	
利根川上流 河川事務所	160	利左	利根川	堤体漏水 水衝洗掘	B B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 下125m 106.5k 下130m	5.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	161	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 坂東市小山	106.5k 下139m 106.5k 下247m	107.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	162	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市蓮打	106.5k 下247m 106.0k 上43m	246.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	163	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	B B B	左	茨城県 坂東市蓮打	106.0k 上43m 106.0k	42.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 水衝部深掘れあり	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 木流し工
利根川上流 河川事務所	164	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市蓮打	106.0k 下153m 105.0k	1002.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	165	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市蓮打	105.0k 下153m 104.5k 上38m	191.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	166	利左	利根川	(重点) 越水（溢水） 堤体漏水	B B B	左	茨城県 坂東市蓮打	104.5k 上38m 104.5k 下242m	280.3	危険箇所（越水） 左岸104.3k付近 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	167	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市蓮打	104.5k 下242m 104.0k 上154m	118.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	168	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 坂東市蓮打	104.0k 上210m	1箇所	歩吹大橋 流下能力不足	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	169	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 坂東市蓮打	104.0k 上200m	1箇所	歩吹大橋側溝 流下能力不足	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	
利根川上流 河川事務所	170	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市蓮打	104.0k 上154m 103.5k 上165m	373.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	171	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	103.5k 上165m 103.5k 下127m	291.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	172	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	103.5k 下127m 102.5k 下159m	1024.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	173	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	102.5k 下159m 102.0k 上15m	323.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	174	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	102.0k 上15m 101.5k 上80m	664.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	175	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 坂東市矢作	101.5k 上80m 101.5k	80.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	坂東市	埼玉事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	176	利左	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 常総市菅生町中郷	101.0k 下48m 101.0k	48.5	山付・郷地地形の中郷郷に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算地水位はHWL以上のため注意を要する区間	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	177	利左	利根川	(重点) 越水（溢水）	A	左	茨城県 常総市菅生町黄金	101.0k 下48m 101.0k 下126m	77.5	山付・郷地地形の中郷郷に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算地水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	常総市	常総工事事務所	目吹出張所	目吹出張所	積み土のう工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)			担当水防 団体	担当土木事 務所		
利根川上流 河川事務所	178	利左 100-3	利根川	越水 (溢水)	要注	左	茨城県 常総市菅生町黄金	100.0k 上359m 99.5k 上378m	949.8	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する 区間 (避難誘導等が必要) 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつHWLより 低い場所に家屋が存在する区間 (避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務 所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	179	利左 99-1	利根川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	茨城県 常総市菅生町大並	99.5k 上378m 99.5k 上320m	58.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務 所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	180	利左 99-2	利根川	越水 (溢水)	要注	左	茨城県 常総市菅生町大並	99.5k 上320m 99.5k 上28m	242.3	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要)	常総市	常総工事事務 所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	181	利左 98-1	利根川	(重点) 越水 (溢水)	A	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下330m 98.5k 下407m	77.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	182	利左 98-2	利根川	越水 (溢水)	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下407m 98.5k 下456m	48.5	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要) 山付・掘込地形の中腹部に河川区域内でかつHWLより 低い場所に家屋が存在する区間 (避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	183	利左 98-3	利根川	越水 (溢水)	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.5k 下456m 98.0k 上359m	155.1	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	184	利左 97-1	利根川	越水 (溢水)	要注	左	茨城県 守谷市板戸井	98.0k 下281m 97.5k 上475m	213.2	山付・掘込地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在 する区間 (避難誘導等が必要)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	185	利左 97-2	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市板戸井	97.5k 上310m 97.5k 上58m	252.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不 足)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	186	利左 96-1	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市野木崎	97.0k 下54m 97.0k 下54m	53.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	187	利左 96-2	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県 守谷市野木崎	97.0k 下54m 96.5k 下285m	500.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	188	利左 96-3	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.5k 下285m 96.0k 上103m	182.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安 全性調査)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	189	利左 96-4	利根川	越水 (溢水) 新堤防	B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 上103m 96.0k 上23m	79.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不 足)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 シート張り工
利根川上流 河川事務所	190	利左 96-5	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 上23m 96.0k	22.8	令和6年6月15日完成 R5利根川左岸野木崎築堤工事 汎用貯水水位設定箇所 (事吹観測所) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安 全性調査)	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	191	利左 95-1	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下172m 96.0k 下172m	172.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安 全性調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	192	利左 95-2	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下172m 96.0k 下255m	82.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安 全性調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	193	利左 95-3	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B B	左	茨城県 守谷市野木崎	96.0k 下255m 95.5k 上25m	356.7	危険箇所 (越水 左岸95.7m付近) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画 堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安 全性調査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可 能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 釜段工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	担当水防 団体	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (k, m)				担当土木事 務所	担当水防 団体		
利根川上流 河川事務所	194	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 上25m 95.5k	25.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	195	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 95.5k 下26m	25.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	196	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 下26m 95.5k 下309m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	197	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 守谷市野木崎	95.5k 下309m 95.5k 下386m	77.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	築きまわし工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	198	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 守谷市大柏	95.5k 下386m 95.5k 下140m	1箇所	常磐道利根川橋（下り） 流下能力不足	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	199	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 上322m 95.0k 下28m	349.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	200	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下28m 95.0k 下174m	146.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	201	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下174m 95.0k 下244m	69.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	202	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下244m 95.0k 下258m	14.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	203	利左	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 守谷市大柏	95.0k 下258m 95.0k 下321m	62.8	山付・鄰近地形の中腹部に河川区域内で家屋が存在する区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	204	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 守谷市大柏	94.5k 上195m 94.5k 上126m	69.8	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査） 堤体（基礎地盤漏水の土質等）の機能に支障が生じる可能性がある箇所	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	205	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	94.0k 上129m 94.0k 上135m	263.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	206	利左	利根川	（重点） 越水（溢水）	A	左	茨城県 守谷市高野	93.0k 上35m 93.0k 下40m	74.4	山付・鄰近地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間（避難誘導等が必要）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	207	利左	利根川	越水（溢水）	A	左	茨城県 守谷市高野	92.5k 下28m 92.5k 下104m	76.1	有堤部：計算水位が現況堤防高（前面道路脇）以上であるため、河川区域周辺の家屋が浸水する恐れがある区間	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	208	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	92.0k 上46m 92.0k 上22m	23.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	209	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市高野	92.0k 上22m 91.5k 下51m	521.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	210	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 守谷市高野	91.5k 下51m 91.0k 上84m	35.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	211	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市戸頭	90.5k 上80m	1箇所	新大根橋 流下能力不足	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所		
利根川上流 河川事務所	212	利左	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 取手市戸頭	90.0k 上378m 90.0k 上308m	69.4	有堤部：計算池水位が現況堤防高以上だが現状では浸水範囲が限定され支障浸水の可能性が低い区間	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	213	利左	利根川	越水（溢水）	要注	左	茨城県 取手市戸頭	90.0k 下64m 90.0k 下171m	106.8	山付・鄰近地形の中腹部に河川区域に隣接した家屋が存在する区間。計算池水位はHWL以上のため注意を要する区間	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	214	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市戸頭	90.0k 下523m 89.5k 上470m	74.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	215	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市戸頭	89.5k 上470m 89.0k 上368m	938.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	216	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 上368m 89.0k 上326m	41.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	取手市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 右	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	担当水防 団体	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	料杭位置 (k, m)				担当土木事 務所			
利根川上流 河川事務所	217	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 上50m 89.0k 下103m	153.3	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	218	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 下100m 89.0k 下105m	5.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	219	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市野々井	89.0k 下108m 88.5k 上124m	283.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工	
利根川上流 河川事務所	220	利左	利根川	堤体漏水	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.5k 上124m 88.5k 上103m	20.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	かご止め工	
利根川上流 河川事務所	221	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上104m 88.0k 上95m	8.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	222	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上95m 88.0k 上83m	12.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	223	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 上83m 88.0k 下198m	280.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	224	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	88.0k 下198m 87.5k 上208m	89.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	225	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上208m	4.9	旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	226	利左	利根川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上203m 87.5k 上74m	19.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	227	利左	利根川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上54m 87.5k 上49m	4.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	
利根川上流 河川事務所	228	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市稲	87.5k 上49m 87.5k 下159m	208.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	229	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.5k 下159m 87.0k 上196m	175.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	230	利左	利根川	越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 取手市西1丁目	87.0k 上196m 87.0k 上69m	127.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	231	利左	利根川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	要注 B B B 要注	左	茨城県 取手市西	87.0k 上69m 87.0k 下34m	103.1	危険箇所 (越水) 右岸87.0k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工 かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	232	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 新堤防 旧川跡	B B 要注 要注	左	茨城県 取手市取手 目	87.0k 下34m 86.5k 上15m	438.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所 令和4年8月31日完成 R3船戸井調節池土砂掘削他工事	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	かご止め工 金段工 シート張り工	
利根川上流 河川事務所	233	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B 要注	左	茨城県 取手市白山7丁 目	86.5k 上15m 86.5k	14.6	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性のある箇所	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	かご止め工 金段工	
利根川上流 河川事務所	234	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 取手市白山7丁 目	86.5k 下12m 86.5k	11.5	旧川跡	取手市	竜ヶ崎工事事 務所	守谷出張所	積み土のう工	

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	地 先 名	重要水防箇所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	県 及 び 市 町 村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階 級			料 杭 位 置 (k, m)	担当水防 団体			担当土木事 務所			
利根川上流 河川事務所	1	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.5k 下70m 5.0k 上118m		160.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	2	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 上118m 5.0k 上101m		17.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 上101m 5.0k 下147m		248.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（堤防脆弱性・安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	5.0k 下147m 4.5k 下73m		220.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	5	渡左	渡良瀬川	越水（溢水）	B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下73m 4.5k 下115m		41.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	6	渡左	渡良瀬川	越水（溢水）	B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下115m 4.5k 下220m		104.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	7	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下220m 4.5k 下230m		10.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	8	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.5k 下230m 4.0k 上215m		78.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	9	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上215m 4.0k 上131m		83.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	10	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上131m 4.0k 上16m		115.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	11	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市古河	4.0k 上16m 4.0k 下137m		153.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	12	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市端町	4.0k 下137m 3.5k 上52m		240.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	13	渡左	渡良瀬川	工作物	B	左	茨城県 古河市端町	3.5k 上110m	1箇所		三國橋 桁下高不足かつ流下能力不足	古河市	竣工事務所	古河出張所	
利根川上流 河川事務所	14	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.5k 上52m 3.5k 上21m		30.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	15	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.5k 上21m 3.0k 上301m		436.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	16	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市桜町	3.0k 上301m 2.0k 上66m		1185.3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	17	渡左	渡良瀬川	堤体漏水	B	左	茨城県 古河市牧野地	2.0k 上66m 2.0k 下111m		177.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	18	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市新久田	2.0k 下111m 1.0k 上98m		495.1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（安全性照査） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	19	渡左	渡良瀬川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市新久田	1.0k 上98m 1.0k 上52m		46.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所（安全性照査）	古河市	竣工事務所	古河出張所	積み土のう工 かご止め工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左 岸 別	重要水防箇所		延長 (m)	重 要 な る 理 由	担当水防 団体	県及び市町村 担当土木事 務所	国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種 別	階級		地 先 名	軒 杭 位 置 (k, m)						
利根川上流 河川事務所	20	20	渡良瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市新久田	1.0k 上52m 1.0k 下264m	315.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	21	21	渡良瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市新久田	1.0k 下264m 0.5k 上138m	257.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	22	22	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市新久田	0.5k 上138m 0.5k 上105m	32.9	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 令和7年3月31日完成見込み R5 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	シート張り工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	23	23	渡良瀬川	堤体漏水 新堤防	B 要注	左	茨城県 古河市鳥嶋	0.5k 上105m 0.0k 上336m	909.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 令和4年6月30日完成 R3 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事、令和7年3月31日完成見込み R5 渡良瀬川左岸鳥嶋築堤工事	古河市	境工事事務所	古河出張所	シート張り工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	24	24	渡良瀬川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市鳥嶋	0.0k 上336m 0.0k 上216m	120.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	25	25	渡良瀬川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 古河市中田新田	0.0k 上216m 0.0k	216.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	古河市	境工事事務所	古河出張所	積み土のう工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	1	21	鬼怒川	(重点) 越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市坂戸井	3k 下107m 3k 下219m	112.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	22	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市大木	2.0k 上195m 2.0k 上164m	30.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	3	23	鬼怒川	越水 (溢水) 旧川跡	B 要注	左	茨城県 守谷市大木	2.0k 上164m 2.0k 上97m	66.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 旧川跡	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	4	24	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市大木	2.0k 上97m 2.0k	97.5	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	5	1-1	鬼怒川	越水 (溢水) 水衝洗掘	B B	左	茨城県 守谷市大木	2.0k 1.5k 上120m	342.2	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 水衝部深掘れあり	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 木流し工
利根川上流 河川事務所	6	1-2	鬼怒川	越水 (溢水)	B	左	茨城県 守谷市大木	1.5k 上120m 1.5k 下225m	345.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	7	1-3	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市大木	1.5k 下225m 1.0k	224.7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工
利根川上流 河川事務所	8	0-1	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	1.0k 0.5k 下185m	662.8	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	9	0-2	鬼怒川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	左	茨城県 守谷市野木崎	0.5k 下185m 0.0k	244.6	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	守谷市	竜ヶ崎工事事務所	守谷出張所	積み土のう工 築きまわし工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	1	2-1	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 坂東市法師戸	2.0k 上175m 2.0k 上100m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	2-2	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 坂東市法師戸	2.0k 上100m 1.5k 下47m	649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	3	飯右	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 坂東市矢作	1.5k 下47m 0.0k	1580.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かこ止め工
利根川上流 河川事務所	4	飯右	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 坂東市矢作	0.0k 下158m 0.0k	158.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所		延長 (m)	重なる理由	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸	右岸			
利根川下流河川 事務所	1	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市新町	1ヶ所 85.50下90	大利根橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川 事務所	2	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市新町	212.0 85.50～ 85.25上122	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	3	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市新町	307.0 85.25上53～ 85.00上118	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	4	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 取手市中央町	1ヶ所 85.00上88	常磐線橋梁 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	5	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市取手	285.0 85.00上17～ 84.75下23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	6	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東	205.0 84.25上41～ 84.00上1	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	7	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東	634.0 83.75上21～ 83.00下10	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	8	利左	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市東～取手市長兵衛 新田	666.0 83.00下10～ 82.25上99	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	9	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 取手市長兵衛新田～取手 市小文間	1158.0 82.25上99～ 81.50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	10	利左	利根川	旧川跡	要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	176.0 78.75上105～ 78.75上1	旧河道跡	月の輪
利根川下流河川 事務所	11	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町大字羽根 野～北相馬郡利根町布川	319.0 78.50～ 78.25下44	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	12	利左	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北 相馬郡利根町押付新田	348.0 78.25下44～ 77.75上122	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	13	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町押付新田 ～北相馬郡利根町布川	657.0 77.75上122～ 77.25下50	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	14	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	53.0 77.25下50～ 77.25下104	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	15	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	220.0 77.25下104～ 77.00下72	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	16	利左	利根川	工作物	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	1ヶ所 76.50上115	梁橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	
利根川下流河川 事務所	17	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水 水衝洗瓶	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	367.0 77.00下72～ 76.50上86	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所 堤防前面の河床が深掘れにならない程度洗掘 されているがその対策が未施工	杭打積土のう 月の輪 金段工 木流し、むしろ張り
利根川下流河川 事務所	18	利左	利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	318.0 76.50上86～ 76.25上47	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	19	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	698.0 76.25上47～ 75.50上100	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	20	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	271.0 75.50上100～ 75.00上110	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に關係する変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	21	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	680.0 75.00上110～ 73.75上124	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	22	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	50.0 73.75上124～ 73.75上71	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	23	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 北相馬郡利根町布川	1566.0 73.75上71～ 72.25下57	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	24	利左	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 北相馬郡利根町布川～北 相馬郡利根町中分	184.0 72.25下57～ 72.00下9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪

令和 7 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式－2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所		延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法
				種 別	階 級	地 先 名	杆 杭 位 置 (K, m)			
利根川下流河川 事務所	25	利左 71-2	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 北相馬郡利根町中谷	72.00下9～ 71.50上6	432.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	26	利左 71-3	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左 茨城県 北相馬郡利根町中谷	71.50上6～ 71.50下41	40.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	27	利左 70-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 北相馬郡利根町中谷～北 相馬郡利根町立崎	71.50下41～ 70.75上28	568.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	28	利左 70-2	利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左 茨城県 北相馬郡利根町立崎	70.75上28～ 70.75上10	15.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	29	利左 69-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 北相馬郡利根町立崎～北 相馬郡利根町加納新田	70.75上10～ 69.75上103	995.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	30	利左 69-2	利根川	工作物	B	左 茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.00上27	1ヶ所	若草大橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	31	利左 68-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 北相馬郡利根町加納新田	69.25上27～ 69.00下110	564.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	32	利左 68-2	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左 茨城県 北相馬郡利根町加納新田 ～稲敷郡河内町竜ヶ崎町 歩	69.00下110～ 68.50	619.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	33	利左 66-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町竜ヶ崎町歩 ～稲敷郡河内町大徳鍋子 新田	68.50～ 66.25上50	1630.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	34	利左 66-2	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左 茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	66.25上50～ 66.25	22.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	35	利左 65-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	66.25～ 66.00下16	114.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	36	利左 65-2	利根川	(重点) 越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田	66.00下16～ 65.75	99.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	37	利左 65-3	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B B	左 茨城県 稲敷郡河内町大徳鍋子新 田～稲敷郡河内町小林町 歩	65.75～ 65.50下117	241.0	(特に越水の可能性が高い) 計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	38	利左 65-4	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	左 茨城県 稲敷郡河内町小林町歩～ 稲敷郡河内町角崎町歩	65.50下117～ 65.00上80	350.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	39	利左 64-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左 茨城県 稲敷郡河内町角崎町歩～ 稲敷郡河内町袋島	65.00上80～ 64.50	622.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	40	利左 63-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町袋島～稲敷 郡河内町布鎌	64.50～ 63.00上78	1530.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	41	利左 62-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町布鎌～稲敷 郡河内町十里	63.00下104～ 62.50下100	565.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	42	利左 61-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25上88～ 61.25下50	156.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	43	利左 61-2	利根川	工作物	B	左 茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下89	1ヶ所	長豊橋 計算水位と桁下高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	44	利左 61-3	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町田川	61.25下50～ 61.25下92	48.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	45	利左 59-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町田川	61.00上110～ 59.75下67	1298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	46	利左 57-1	利根川	越水（溢水）	B	左 茨城県 稲敷郡河内町金江津	58.25上68～ 57.75上50	405.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	47	利左 56-1	利根川	越水（溢水） 堤体漏水	B B	左 茨城県 稲敷郡河内町金江津	57.75上50～ 56.75上17	906.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所	積土のう 杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	48	利左 56-2	利根川	堤体漏水	B	左 茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.75上17～ 56.00上100	642.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	49	利左 55-1	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左 茨城県 稲敷郡河内町金江津	56.00上100～ 55.75上50	327.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪

令和7年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		重要水防箇所			延長 (m)	重なる理由	想定される 水防工法
				種別	階級	左岸	右岸	地先名 （K, m）			
利根川下流河川 事務所	50	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.75上50～ 55.50	332.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	51	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50～ 55.50下100	100.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	52	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.50下100～ 55.00	400.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	53	利左	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津	55.00～ 53.75上121	809.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	54	利左	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町金江津～稲 敷郡河内町平川	53.75上121～ 53.00上73	1070.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	55	利左	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町平川～稲敷 郡河内町十三間戸	53.00上73～ 51.75下50	1545.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	56	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸	51.75下50～ 51.25上30	415.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	57	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷郡河内町十三間戸～ 稲敷市余津谷	51.25上30～ 51.00	278.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	58	利左	利根川	堤体漏水	B	左	茨城県 稲敷市余津谷～稲敷市清 久島	51.00～ 50.25	754.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所	杭打積土のう
利根川下流河川 事務所	59	利左	利根川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島	50.25～～ 50.25下72	74.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	60	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島	50.25下72～ 50.00上100	80.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪
利根川下流河川 事務所	61	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市清久島～稲敷市橋 向	50.00上100～ 49.75下80	448.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 金段工
利根川下流河川 事務所	62	利左	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.75下80～ 49.50下94	288.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	63	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.50下94～ 49.25上45	129.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 金段工
利根川下流河川 事務所	64	利左	利根川	基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向	49.25上45～ 49.25下73	138.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	65	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市橋向～稲敷市押砂	49.25下73～ 49.00	206.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 金段工
利根川下流河川 事務所	66	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B 要注	左	茨城県 稲敷市押砂	49.00～ 48.75下79	538.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 積土のう 金段工
利根川下流河川 事務所	67	利左	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市押砂	48.75下79～ 48.50下71	364.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	68	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B 要注	左	茨城県 稲敷市押砂～稲敷市曲洲	48.50下71～ 48.25下95	326.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	69	利左	利根川	基礎地盤漏水	B	左	茨城県 稲敷市曲洲	48.25下95～ 48.00上90	77.0	基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	70	利左	利根川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B 要注	左	茨城県 稲敷市曲洲～稲敷市六角	48.00上90～ 45.75下10	1734.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 月の輪 金段工
利根川下流河川 事務所	71	利左	利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市六角	45.75下10～ 45.25	493.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満	積土のう
利根川下流河川 事務所	72	利左	利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B 要注 B	左	茨城県 稲敷市六角～稲敷市結佐	45.25～ 44.00下1	1321.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に 関係する変状が生じるおそれ のある箇所 旧河道跡	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工

令和 7 年 度 直 轄 河 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河 川 名	重 要 度		重 要 水 防 箇 所			延 長 (m)	重 要 な る 理 由	想定される 水防工法	
				種 別	階級	左 岸	右 岸	地 名				軒 杭 位 置 (K, m)
利根川下流河川 事務所	73	利左	43-2 利根川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	左	茨城県 稲敷市結佐	44.00下1～ 44.00下49	54.0	堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	86	利左	42-7 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	42.25上117～ 42.00上8	424.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 金段工	
利根川下流河川 事務所	87	利左	41-1 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 稲敷市西代	42.00上8～ 41.75下20	298.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	88	利左	41-2 利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下20～ 41.75下120	107.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 積土のう	積土のう	
利根川下流河川 事務所	89	利左	41-3 利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 稲敷市西代	41.75下120～ 41.50下67	194.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	90	利左	41-4 利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.50下67～ 41.50下77	8.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 積土のう	積土のう	
利根川下流河川 事務所	91	利左	40-1 利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 稲敷市西代	41.25下102～ 40.25下106	950.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 積土のう	積土のう	
利根川下流河川 事務所	120	利左	25-3 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜	26.00下103～ 25.25下50	631.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	121	利左	24-1 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市高浜	25.25下50～ 24.50	677.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	122	利左	24-2 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市高浜～神栖市石神	24.50～ 24.00上100	387.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	123	利左	24-3 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00上100～ 24.00	97.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	124	利左	23-1 利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市石神	24.00～ 23.50	470.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	125	利左	22-1 利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市石神～神栖市萩原	23.50～ 22.50上100	897.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 積土のう	積土のう	
利根川下流河川 事務所	126	利左	22-2 利根川	越水（溢水） 旧川跡	B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	22.50上100～ 22.25上50	310.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 旧河道跡	積土のう 月の輪	
利根川下流河川 事務所	127	利左	22-3 利根川	越水（溢水）	B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上50～ 22.25上10	42.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 積土のう	積土のう	
利根川下流河川 事務所	128	利左	21-1 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原	22.25上10～ 21.75	534.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	129	利左	21-2 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市萩原	21.75～ 21.50	264.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	130	利左	21-3 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	左	茨城県 神栖市萩原～神栖市日川	21.50～ 21.25上50	219.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	
利根川下流河川 事務所	131	利左	21-4 利根川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	B B B 要注	左	茨城県 神栖市日川	21.25上50～ 21.00	328.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 堤体の変状が生じるおそれのある箇所 基礎地盤漏水に関する変状が生じるおそれ のある箇所	積土のう 杭打積土のう 月の輪 金段工	