

原子燃料工業(株)東海事業所部材工場(非管理区域)
における火災について(速報)

1 発生日時

平成24年8月4日(土) 11時20分頃

2 発生場所

原子燃料工業株式会社 東海事業所
部材工場(非管理区域)

3 状況

(1) 11時20分頃、原子燃料工業(株)社員がシュレッダーにて書類の細断中、負荷オーバー(高熱エラー)により自動停止した。

その後、作動可能となったため、社員がシュレッダー内に詰まった書類を抜き取ろうとしたところ、大きな音とともに火の粉が飛び細断した紙に引火したため、社員が直ちに踏み消した。

このため、ひたちなか・東海広域事務組合消防本部へ119番通報(11:43頃)し、12時12分頃、同消防本部により火災と判断された。

(2) 放射性物質の漏えい； 無し


(3) 環境への影響； 無し

(4) 人の汚染・被ばく； 無し

【添付資料】

原子燃料工業(株)東海事業所 敷地内施設配置図

原子燃料工業(株)東海事業所 敷地内施設配置図



村道3159号

部材工場

サ
(周辺)


サイト境界 (周辺監視区域)



—— サイト境界



管理区域



周辺監視区域

<事業所概要>

二酸化ウラン粉末を原料として、沸騰水型 (BWR) の軽水炉の燃料など各種の原子燃料を加工・製造している成型加工工場です。また、燃料集合体用の部品の製造、燃料関連装置の設計・製造、燃料関連技術サービスなども行っています。