


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)




様式-1(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

|         |  |
|---------|--|
| 自然現象の種類 |  |
| 箇所番号    |  |
| 箇所名     |  |
| 所在地     |  |

|             |
|-------------|
| 急傾斜地の崩壊     |
| 203-III-008 |
| 今泉町e        |
| 茨城県土浦市今泉    |

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平25情複、第869号）

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100  
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



土石等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域



土石等の堆積の高さが3mを超える区域



それ以外の区域



縮尺

1:2,500

自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

告示番号

茨城県告示第298号

告示年月日

平成27年3月23日

箇所番号

203-Ⅲ-008

箇所名

今泉町e

所在地

茨城県土浦市今泉

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



0 25 50 100m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域



自然現象  
の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

203-Ⅲ-008

土砂災害防止法  
施行令第三条の  
基準に該当する  
区域



縮尺

告示番号

茨城県告示第298号

箇所名

今泉町e

土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、  
土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域



1:2,500

告示年月日

平成27年3月23日


所在地

茨城県土浦市今泉

土砂等の堆積の高さが3mを超える区域  
それ以外の区域



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)





図中の数字は横断測線番号を示す

様式-3(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その2)

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 土砂災害防止法施行令第二條の基準に該当する区域                     |  | 縮尺<br>1:1,000 |
| 土砂災害防止法施行令第三條の基準に該当する区域                     |  |               |
| 土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域 |  |               |
| 土砂等の堆積の高さが3mを超える区域                          |  |               |
| それ以外の区域                                     |  |               |

|         |            |      |           |
|---------|------------|------|-----------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 203-Ⅲ-008 |
| 告示番号    | 茨城県告示第298号 | 箇所名  | 今泉町e      |
| 告示年月日   | 平成27年3月23日 | 所在地  | 茨城県土浦市今泉  |

# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-3(急)  
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
区域図(その2)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域 |  |
| 土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域 |  |
| それ以外の区域                 |  |

|         |    |
|---------|----|
|         | N  |
|         | 縮尺 |
| 1:1,000 |    |

|         |            |      |             |
|---------|------------|------|-------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊    | 箇所番号 | 203-III-008 |
| 告示番号    | 茨城県告示第298号 | 箇所名  | 今泉町e        |
| 告示年月日   | 平成27年3月23日 | 所在地  | 茨城県土浦市今泉    |