

原子力機構 サイクル工学研究所 応用試験棟における
漏水について（速報）

平成21年9月17日
生活環境部原子力安全対策課

1 確認時刻

平成21年9月17日（木）16時 5分頃（2階会議室天井に漏水確認）
16時54分（県への通報時刻）
18時30分（管理区域内からの漏えいを確認）

2 発生場所

（独）日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター
核燃料サイクル工学研究所 応用試験棟（使用施設，R I施設）

3 状況

原子力機構サイクル工学研究所は、核燃料物質を含む水（推定 10ml）が、
応用試験棟3階（管理区域）から2階の非管理区域に漏えいしていること
を確認しました。

県は、本件は原子力安全協定に基づく事故・故障に該当すると判断いたしましたので情報提供いたします。


添付資料

- 別添1 核燃料サイクル工学研究所施設配置図
- 別添2 漏えい概要図


※ 本件については、後刻、原子力機構より記者発表が行なわれる予定

常陸那珂港

太平洋



核燃料サイクル工学研究所 施設配置図



漏えい概要図