

台風19号被害報告(13日 13:00現在)

国管理河川	3河川 / 5箇所
県管理河川等	28河川・2砂防施設 / 43箇所

○国管理河川

管轄	河川名	場所	被害状況
常陸河川事務所	一級河川那珂川	常陸大宮市野口	堤防決壊
		常陸大宮市下伊勢畑	堤防決壊
	一級河川久慈川	常陸大宮市富岡	堤防決壊
		常陸大宮市塩原	堤防決壊
下館河川事務所	一級河川鬼怒川	筑西市川島	溢水

○県管理河川等

管轄	番号	河川名	場所	状況	対応状況
水戸土木	①	一級河川澗沼川	笠間市上加賀田	越水による稲田友部線(亀の甲橋)冠水	通行止め, 冠水解消
水戸土木	②	一級河川桂川	城里町粟	越水による国道123号(桂橋)冠水	通行止め
水戸土木	③	一級河川西田川	水戸市飯富	越水による国道123号一部冠水	国交省によるポンプ排水, 通行止め継続中 請河川による大型土のう設置(約20袋)
水戸土木	④	一級河川片庭川	笠間市片庭	右岸の土手崩れ	水位低下後, 対応予定。
水戸土木	⑤	一級河川塩子川	城里町塩子	越水によるの法裏被災	水位低下後, 対応予定。
水戸土木	⑥	一級河川石川川	水戸市大場町	中井川橋の下流で越水	水位低下後, 対応予定。
水戸土木	⑦	一級河川西田川	水戸市岩根町	西田川水門上流で越水, 冠水	水位低下後, 対応予定。
水戸土木	⑧	一級河川藤井川	水戸市藤井町, 成沢町	前沢川, 工兵橋周辺で内水, 冠水	水位低下後, 対応予定。

水戸土木	⑨	一級河川田野川	水戸市飯富町, 渡里町	越水により, 水戸北スマートICより南側が冠水 那珂川からの逆流あり	排水ポンプ車依頼(維持課より) 建設業協会・請河川でポンプ稼働
水戸土木	⑩	一級河川湏沼川	湏沼, 茨城町網掛	左岸, 冠水	地元業者で調査中(本日中)
水戸土木	⑪	一級河川湏沼川	湏沼, 茨城町上石崎	冠水, 漏水, 長岡大洗線冠水	対応検討中
大宮土木	①	一級河川中丸川		那珂川の逆流による越水	対策を検討中
大宮土木	②	一級河川緒川		那珂川の逆流による越水	対策を検討中
大宮土木	③	一級河川早戸川		那珂川の逆流による越水	対策を検討中
大宮土木	④	一級河川久慈川		越水	対策を検討中
大宮土木	⑤	一級河川久慈川	永代橋	越水	対策を検討中
大宮土木	⑥	一級河川久慈川		越水	対策を検討中
太田工事	①	一級河川里川	常陸太田市小菅町	越水による国道349号冠水	通行止め
太田工事	②	一級河川里川	常陸太田市徳田町	越水による国道349号冠水	通行止め
太田工事	③	一級河川里川	常陸太田市茅根町	越水による国道349号冠水	通行止め
太田工事	④	一級河川里川	常陸太田市東河内町	河岸浸食	調査中
鉾田工事	①	一級河川大谷川	行方市	越水	土のう積による応急復旧完了
高萩工事	①	一級河川花貫川	高萩市島名	護岸崩壊L=75m	調査中
高萩工事	②	一級河川大北川	北茨城市磯原	溢水	浸水状況調査中
土浦土木	①	一級河川桜川	つくば市中菅間	水位上昇に伴う市道浸水	通行止め
土浦土木	②	一級河川桜川	つくば市小田	水位上昇に伴う県道つくば千代田線浸水	通行止め
土浦土木	③	一級河川桜川	つくば市千代田	樋管等を返した堤内地への逆流	太田地区
土浦土木	④	一級河川天ノ川	土浦市	逆流による冠水	現在, 原因調査中
土浦土木	⑤	一級河川西谷田川		水位上昇による冠水	延長約1kmの範囲で水田が冠水
土浦土木	⑥	一級河川真木川		水位上昇による冠水	延長約300mの範囲で水田が冠水
大子工務	①	一級河川久慈川	大子町池田・矢田	はん濫 浸水面積約2km <sup>2</sup>	冠水解消
大子工務	②	一級河川久慈川	大子町久野瀬	護岸崩れ	
大子工務	③	槐沢(砂防)	大子町	流木により閉塞	
大子工務	④	一級河川大沢川		吸出し	
筑西土木	①	男女の川(砂防)	桜川市真壁町羽鳥	護岸崩壊L=15m 帯工N=1式	

常総工事	①	一級河川将門川	常総市篠山	溢水	
常総工事	②	一級河川八間堀川	下妻市唐崎	溢水	
常総工事	③	一級河川北台川	下妻市桐ヶ瀬	越水	
常総工事	④	一級河川糸繰川	下妻市大宝	越水	
境工事	①	一級河川西仁連川	大綱橋下流左岸	漏水	月の輪対応中
境工事	②	一級河川西仁連川	入前橋上流左岸	漏水	月の輪対応中
境工事	③	一級河川女沼川	R354号下流	堤防一部損壊	
境工事	④	一級河川東仁連川		漏水	