

インフラビフォーアフター 完成: 令和7年 2月 21日

区画線設置工事により交通事故防止

水戸鉾田佐原線 (鉾田市鉾田)

↓位置図



ビフォー 横断歩道の摩耗が見られ、走行車が横断歩道を視認しにくい状態であった。

アフター 整備したことによって、視認性が改善され歩行者の安全性が向上した。

↓施工前



⇒

↓施工後

