

インフラビフォーアフター 完成: 5年 8月 30日

交差点改良 により 渋滞解消及び歩行者の安全性の向上
一般県道高崎坂東線 (八千代町高崎地内)

- ビフォー
- ・車道の右折レーンがないため、通勤時間帯に交通渋滞が発生！
 - ・歩道が未設置であり通学児童が危険な状態！（H26年 八千代町通学路安全プログラムに指定）

- アフター
- ・右折レーンを設置したことにより、通勤時間等の渋滞を解消！
 - ・歩道を設置したことにより、通学児童の安全性が向上した！

↓ 施工前



↓ 施工後



↓ 位置図

