

工事名：北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事

工事施工者：池田林業(株)

設計監理：(有)吉田建築計画事務所

【1号棟・2号棟・駐輪場】

	【外壁改修】	【防水改修】	【駐輪場改修】
工事実施前	 【外壁改修】 A photograph showing the exterior of a three-story apartment building with light-colored walls and multiple balconies. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 1号棟 外壁改修工事" and "着工前".	 【防水改修】 A photograph of a flat roof with several circular access ports. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 1号棟 屋上防水工事(2号棟)" and "着工前".	 【駐輪場改修】 A photograph of a dark, weathered concrete garage entrance with blue double doors. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 駐輪場改修工事" and "着工前".
工事実施後	 【外壁改修】 A photograph showing the same apartment building after renovation, with a fresh, light-colored facade. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 2号棟 工事完了" and "工事完了".	 【防水改修】 A photograph of the same roof area after waterproofing, with a smooth, light-colored surface. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 2号棟 屋上 工事完了" and "工事完了".	 【駐輪場改修】 A photograph of the same garage entrance after renovation, with a light-colored, modern-looking concrete structure. A sign in the foreground reads "工事名 北竜台アパート 1号棟他長寿命化工事 場所 駐輪場改修工事" and "工事完了".