



ナイター照明設備がある施設の 銅線ケーブル盗難にご注意ください！



ナイター照明設備のある**スポーツ施設**での**盗難被害**が確認されています。


特に**管理用マンホール**の蓋を開けたうえ、銅線ケーブルが引き抜かれる形で盗まれています。

【対策例】

CheckPoint!!

バリカー（車止め）の設置

犯行は夜間に行われている可能性があり、犯人は、切断した**ケーブル**を**車両に結び付けて引き抜く**可能性があります。




バリカー等の車止めを設置すると、車両を乗り入れることができないため、犯行を防ぐことができます。また、出入口に門扉がある場合は、車両が進入できないよう施錠等をしてください。




ナイター照明に車両を近づかせないような対策をお願いします！

●マンホールロック等の活用

マンホールロックを使用して鍵穴などをふさぐことで盗難被害を防ぐことができます。



●防犯カメラの設置




カメラの存在を知らせることで、犯行を諦めさせるなどの効果が期待できます。

モバイル通信などで**遠隔監視**ができたり**不審者に警告**できるものもあります。

手の届かない目立つ場所に設置すると効果的です。

24時間
監視中

監視していることがわかるステッカーなどの貼付け



コラッー



茨城県警察 生活安全部生活安全総務課

複数の防犯対策を！