

資料提供

令和8年6月19日（金）
防災・危機管理部原子力安全対策課
担 当； 木村
内 線； 2915
外線直通； 029-301-2916

原子力機構 原子力科学研究所 タンデム加速器建家における火災について

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時

2026年6月19日（金） 10時 6分
県への第一報 10時36分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
原子力科学研究所（所在地：東海村）
タンデム加速器建家イオン源室【管理区域】

3 状 況

（1） 事象の概要

- 6/19（金）10時6分、原子力機構 原子力科学研究所 タンデム加速器建家において加速器の運転準備作業を進めていたところ、職員が同建家1階イオン源室（管理区域）の電源ケーブルの収納ボックス周辺から火と煙を確認した。
- 原子力機構は10時12分に公設消防へ通報し、11時40分、公設消防により鎮火が確認された。
- 本件火災は、原子炉等規制法等に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2） 放射性物質の漏えい； なし

（3） 環境への影響； なし

（4） 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- 原子力科学研究所 施設配置図
- 状況写真



原子力科学研究所 施設配置図

火災状況写真

※原子力機構 提供



火災が起きたケーブル収納ボックス