

出典：2024年2月2日 日本原子力発電株式会社「東海第二発電所 原子炉建屋

2階北西側天井部電線管付近の火花及び焦げ跡らしきものの確認について 添付資料2

東海第二発電所原子炉建屋2階北西側天井部電線管 写真



当該赤枠部分に
焦げ跡を確認



左図拡大図：電線管に穴を確認



電線管の寸法：約19mm

入にした電源スイッチ

原子炉建屋2階 原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)室