

## 原電 東海第二発電所における原子炉の停止について（速報）

平成21年7月17日  
生活環境部原子力安全対策課

### 1 停止操作開始時刻

平成21年7月18日（土） 午前0時00分頃

### 2 発生場所

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所

### 3 状況

東海第二発電所は、タービン駆動原子炉給水ポンプ制御油フィルターが目詰りしたことにより、電気駆動原子炉給水ポンプに切替え運転しておりました。

当該油は、主タービンの油系統へも供給されていることから、原電は、本日（7/17）、主タービンの油系統への影響が考えられるため、原子炉を停止し、対策を講じることを決定しました。

県は、本件は原子力安全協定に基づく事故・故障に該当すると判断いたしましたので情報提供いたします。